

Il sottoscritto prof. Aldo Li bianchi, RSPP di codesto Liceo, a seguito di un recente sopralluogo presso la succursale del medesimo Liceo sita in via delle Ferrovie n. 54, segnala alla S.V. che lo stato igrometrico degli ambienti confinati risulta vistosamente alterato dalle infiltrazioni d'acqua piovana a causa degli allagamenti della terrazza dell'ex Istituto Florio Salamone.

Tali condizioni non consentono allo stato attuale la riapertura dei locali ai fini della fruizione delle attività didattiche.

Le predette attività potranno essere riattivate non appena le condizioni igrometriche rientreranno nei parametri adeguati, tali da assicurare l'assenza di muffe.

Inoltre, sarà opportuno verificare la stabilità degli intonaci di infradosso dei solai allo scopo di prevenire eventuali distacchi di materiali e danni a persone e cose.

Si comunica che i lavori di riqualificazione di alcuni ambienti presso il piano terra ed il primo piano della sede centrale sono in corso. L'ultimazione dei lavori è prevista per giorno 12 febbraio c.a.

Allo stato attuale la ditta movimentata materiali ed attrezzature negli spazi di uso collettivo. Pertanto, al fine di garantire l'incolumità degli utenti, si consiglia di rinviare almeno per giorni cinque l'inizio delle attività didattiche, in modo che l'impresa possa ultimare le aule piano terra prive di diretto accesso dall'esterno.

Tanto si rappresenta per gli adempimenti del caso.

Palermo, 28.1.2021

L'RSPP PROF. ALDO LI BIANCHI

